



# ООО "ХолодВест"

## ПРЕЙСКУРАНТ

### НА РЕМОНТ ТОРГОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Цены указаны в рублях, без стоимости запасных частей и расходных материалов.

2016г.

| № пп | Работы  | Холодильные лари, сокоохладители, пивоохладители, барные стойки | Холодильные шкафы, витрины, морозильные бонеты, авто-кондиционеры | Выносной холод, льдогенераторы, моноблоки, сплит системы, реф.контейнеры |
|------|---|---|---|--|
| 1    | Диагностика одной единицы оборудования (осмотр и определение неисправности)                         | 500   | 700   | 1000   |
| 2    | Диагностика (осмотр и определение неисправности) каждой дополнительной единицы оборудования         | 300   | 500   | 700  |
| 3    | Определение конкретного места утечки хладагента (без учета стоимости заправляемого хладагента)      | 400   | 500   | 700-1500   |
| 4    | Работы по заправке хладагентом холодильного агрегата (без учета стоимости заправляемого хладагента) | 500   | 700   | 1500   |
| 5    | Устранение утечки в системе холодильного агрегата   | 1200  | 1500  | 2000   |
| 6    | Замена мотор-компрессора до 500 Вт (при $T_0 = -15^{\circ}\text{C}$ )                               | 1500  | 2000  | 2500   |
| 7    | Замена мотор-компрессора от 510 Вт до 800 Вт (при $T_0 = -15^{\circ}\text{C}$ )                     | 2000  | 2500  | 3000   |
| 8    | Замена мотор-компрессора от 810 Вт до 1300 Вт (при $T_0 = -15^{\circ}\text{C}$ )                    | 2500  | 3000  | 3500   |
| 9    | Замена мотор-компрессора от 1310 Вт до 2500 Вт (при $T_0 = -15^{\circ}\text{C}$ )                   | 3000  | 3500  | 4000   |
| 10   | Замена мотор-компрессора свыше 2500 Вт (при $T_0 = -15^{\circ}\text{C}$ )                           | ~   | 4000  | 4000-8000  |
| 11   | Замена мотор-компрессора неподходящего по вентилям, с изменением крепления                          | цена оговаривается отдельно                                     |   |  |
| 12   | Изменение коммутации при подключении компрессора  | 500   | 1000  | 1500   |
| 13   | Замена испарителя (воздухоохладителя)   | 2500  | 3000  | 3500-5000  |
| 14   | Замена конденсатора холодильного агрегата   | 2000  | 2500  | 3500-7000  |
| 15   | Замена фильтра-осушителя на гаечных соединениях   | 300   | 500   | 600  |
| 16   | Замена фильтра-осушителя на паяных соединениях  | 500   | 800   | 800  |

|    |  |                                      |      |           |
|----|--|--------------------------------------|------|-----------|
| 17 | Замена электромагнитного клапана (хладагента)          | 1500                                 | 1500 | 1500      |
| 18 | Ремонт (замена) капиллярного трубопровода              | 1000                                 | 1000 | 1000      |
| 19 | Ремонт трубопровода магистрали хладагента              | 1000                                 | 1000 | 1000-3000 |
| 20 | Ремонт испарителя                                      | 1500                                 | 2000 | 2500      |
| 21 | Ремонт конденсатора                                    | 1500                                 | 2000 | 2500      |
| 22 | Ремонт электросхемы без замены элементов               | 500                                  | 900  | 1400      |
| 23 | Ремонт электросхемы с заменой элементов                | 1000                                 | 1000 | 1700-2500 |
| 24 | Ремонт электросхемы с изменением подключений элементов | 2000                                 | 2000 | 2300      |
| 25 | Замена термостата                                      | 800                                  | 1000 | 1200      |
| 26 | Замена датчика температуры                             | 400                                  | 500  | 700       |
| 27 | Замена пускового конденсатора                          | 500                                  | 500  | 800       |
| 28 | Замена таймера   | 800                                  | 1100 | 1500      |
| 29 | Замена пускателя, реле                                 | 600                                  | 800  | 900       |
| 30 | Замена электронного блока управления                   | 1000                                 | 1500 | 2000      |
| 31 | Программирование электронного устройства управления    | 500                                  | 700  | 1000      |
| 32 | Замена вентилятора обдува испарителя                   | 500                                  | 800  | 1000-2000 |
| 33 | Замена вентилятора обдува конденсатора                 | 700                                  | 900  | 1100-2500 |
| 34 | Замена ТРВ   | ~                                    | 1000 | 1500      |
| 35 | Регулировка ТРВ  | ~                                    | 800  | 1000      |
| 36 | Замена (установка) нагревателя дренажа                 | 1100                                 | 1100 | 1100-2500 |
| 37 | Замена нагревателя испарителя                          | 1000                                 | 1500 | 1800      |
| 38 | Замена теплового реле                                  | 550                                  | 550  | 700       |
| 39 | Замена пускозащитного реле                             | 500                                  | 600  | 700       |
| 40 | Чистка конденсатора                                    | 300                                  | 500  | 1000-2000 |
| 41 | Мойка конденсатора аппаратом высокого давления         | 500                                  | 800  | 1500      |
| 42 | Замена масла   | ~                                    | 1000 | 2000-3000 |
| 43 | Опрессовка азотом                                      | 700                                  | 1200 | 1500-3000 |
| 44 | Вакуумирование   | 600                                  | 1000 | 2000      |
| 45 | Дополнительные работы                                  | цена оговаривается отдельно          |      |           |
| 46 | Очистка дренажа  | 600                                  | 800  | 1000-2000 |
| 47 | Подключение и пуск в эксплуатацию                      | 500                                  | 900  | 1500      |
| 48 | Демонтаж оборудования (узлов. Деталей)                 | 30% от стоимости монтажа (установки) |      |           |
| 49 | Профилактические работы                                | 600                                  | 800  | 1000      |

Выезд специалиста в пределах окружной дороги-500 рублей, до 30 км в области-700 рублей, свыше-1000 рублей. При определении конкретного места утечки, опрессовка системы холодильного агрегата производится азотом. в этом случае азот оплачивается заказчиком дополнительно, согласно использованного количества. При оплате наличными - 5% скидка. Не включенные в прейскурант позиции оговариваются отдельно.

***С уважением, Толкачев Евгений, директор ООО ХолодВест, [www.holodwest.ru](http://www.holodwest.ru)***